Defecten aan het Orgel

zoo als die door den ondergeteekenden zyn bevonden in het zelve te bestaan by opneming op den 30 July 1839.

De blaasbalken allen lek;
die daar de noordelyke Steunel in werking zet. brengt wordende echten in mindere mate dan de drie overigen. -

De kanalen waarschynlyk ook niet windelyk het geen meest merkbaar is in het kanaal aan het rugpositief en wel by de klap der tremulant; waardoor veel wind aan het orgel ontsnapt -

Trompet

f. 1 eenmaal gestr: octaaf staat wenkel
g. 1 dem idem enigelyks en aan de Steunel lek
6 1 dem idem aan de Steunel afgebroken
c 1 dubbeltoon 2 maal gestr: octaaf (voor dese pyp die zeer defect is zal een nieuwe moeten geplaatst worden

Verscheidene Steunels verwarmd. waaronder voornamentlyk zyn
c kruis } in het klein octaaf
d kruis } en

Fagot

Dan dit register zyn enigelyks verscheidene Steunels verwarmd, waaronder voornamentlyk zyn
f. (klein octaaf)
a " "
d kruis " "
c kruis (eenmaal gestreept octaaf)

Prestant (8 voet)

g (in het groot octaaf) Spreekt niet

Voorts

Voorts is de Stemming des geheelen werks hoogst noodzakelyk, daar vele toonen zeer onzuiver zyn; in het borstwerk hoort men by den aanhef van sommige toonen niet geruisch der wind en voorts by velen zoo als ook in het nagepostief een aanmerkelyk bygeluid dat zeer hinderlyk is in de goede behandeling by den openbaren Godsdienst.-

Aldus opgemaakt te Meppel
op dato als boven

W. Koning

Organist