

Ger Kerk Cubaard



Schoonmaak en restauratie van het Orgel in de c.v.d. Herv. Kerk te Culemborg.

Het orgel zal geheel uit elkaar worden genomen om het daarna stof schoon te maken en alle zwakke delen te herstellen. De werkzaamheden zijn als volgt:

Frontpijpen. O.a. het stof schoonmaken der frontpijpen zullen de deuken eruit worden verwijderd, defecte delen worden gesoldoerd en daarna worden opgepast.

Binnenpijwerk. O.a. het binnenpijwerk zal van stof worden gereinigd en opgeruimd, defecte delen worden gesoldoerd of vernieuwd. O.a. het pijwerk zal van degelijk stemvermogen worden voorzien. Van de openpijfreghers. o.a. binnen Prest 8', Octaaf 4', Octaaf 2'. Cornet en Salicionaal 8; zullen de grootste pijpen nieuw worden bijgemaakt, om daarna de overige pijpen te laten opschikken, zoodat deze van stemkrullen kunnen worden voorzien, terwijl de kleinste opnieuw worden bijgekort. Volgens opgave zullen negen nieuwe pijpen worden bijgemaakt.

Van het frontpijwerk, n.l. Prestant 8 en Salicionaal 8 zullen nieuwe stukken smetaal worden ingewerkt, waarin de stemkrullen worden aangebracht.

Van de gedekte registers, n.l. Bourdon 16, Hoopyp. 8 Fruyt 8' en Fruyt 4', zullen de deksels allen worden nageren en nietend worden gemaakt, defecte baarden worden aangesoldoerd of vernieuwd.

Mechaniek. Uitgezonderd, de windhaken, pulsers, stiftten, zal al het koerdraad worden vernieuwd n.l. Pedaalabstractuur = 81, manuaal abstractuur = 162, bovenkl. abstractuur = 216, aanhangsraden = 108, klas. kopp. peddiaden = 108, klas. kopp. oogen = 108, drukkerdraden = 54. Dese draden te munken van geglaasde koepen en

phosphorbronstdraad.

Klavieren. Om de ruimte der toetsen te beperken zullen, waarnooig, dikkeren stijlen worden aangebracht. De stoelkussens door nieuwe te vervangen.

De gaten waarin de zullen loopen = 216. Zullen met laken worden bevoerd.

Pedaal. Een nieuw pedaal zal worden aangebracht. C- \acute{d} = 27 toetsen, tevens nieuw pedaalwalsbord met contreklavier, met bevoerde nokken.

Windladen. De windladen zullen worden nagekun en de bissprak er uit worden vervijfdert, speelventielen = 108, worden uitgenomen en opgebosteld, de veeren opnieuw worden geëgaliseerd.

Na deze werkzaamheden zal het pijpwerk opnieuw worden geïnstalleerd en gestemd volgens gelijkzwevende temperatuur en normale toonshoogte.

Nieuwe registers. Aangebracht worden drie nieuwe registers, n.l. Trompet 8' = 54 pijpen (vervangt bestaande Trompet 8') Viola 8' = 42 pijpen. C- H in transmissie met Holpyp 8' (vervangt Quint 3') en C E oline 4' = 54 pijpen (vervangt Cemshoorn 2')

Garantie. Voor het geleverde werk wordt 10 jaar ingestaan.

Tijdens de restauratie wordt een hulporgel beschikbaar gesteld.

De aannemingssom bedraagt f 2770,- leggei.
Tweeduizend zevenhonderd en zeventig gulden.

Kerkvoogden. Cubaard 16 c Aug '23. Veenwarden.

J. J. Osinga. Voorz. De fabrikant.

J. Bootsma. Sec. C. Dahku. Dinnungan
H. J. Bootsma Adm. *