

ORGELCOMMISSIE
DER NEDERL. HERVORMDE KERK

0149-141-01

Hesg-01-02

17 JUNI 1969

0125.0.0.

ERS

---- 117542.

aan het college van kerkvoogden
der Hervormde Gemeente,
p.a. eorwaarde Heer H. Brouwer,
Lievling 7,
Beilen. . .

Eerwaarde Heren,

Conform het gestelde in artikel 5 van de generale regeling voor de werkwijze van de orgelcommissie, is de eindkeuring verricht van de aan Uw orgel ver-richte werkzaamheden.

Wij berichten U daaromtrent het volgende:

Het instrument verkeert weer in een uitstekende staat: de windladen zijn geheel gerestaureerd en zullen -naar wij met reden verwachten- geen aan-leiding meer geven tot storingen.

Het toetsmechaniek functioneert goed en zonder geruis. Een toets bleef enigszins kleven; de oorzaak kon niet worden vastgesteld.

De windvoorziening is thans geheel voldoende.

Het klavier is op fraaie wijze gerestaureerd.

De klank van het orgel is stellig niet onaantrekkelijk.

Het pijpwerk is geheel hersteld. De kas is zeer fraai gerestaureerd.

Resumerende kan vastgesteld worden, dat de orgelmaker Flentrop het werk met veel zorg heeft uitgevoerd en dat U de beschikking hebt gekregen over een uitstekend gerestaureerd orgel.

Van de enkele signaleerde kleine euvelen (het "kleven" van de toets en het loslaten van leer bij de balg) zullen wij de orgelmaker in kennis stellen.

Tenslotte menen wij er goed aan te doen U erop te wijzen, dat het orgel ver-sekerd behoort te zijn tegen vervangingswaarde voor een bedrag van f 80.000,-.

In het vertrouwen U van dienst te zijn geweest, verblijven wij

Hoogachtend,

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

De gecommitteerde voor orgelsaken:

(W. Hülsmann)

(P. G. Elfferich-voorzitter)
voor aansluitend afschrift:

H/ck.
cc: Hr L. Erné. ✓

(S. C. de Waard-secretaris)

ORGELCOMMISSIE
DER NEDERL. HERVORMDE KERK

0149-142-01

1106-0102

17 JUN 1968

Beilen

0125.0.0.

---- 117542.

aan FLENTROP ORGELBOUW N.V.
Westzijde 57,
Zaandam.

Mijne Heren,

Bij de een dezer dagen namens onze commissie gehouden eindkeuring van de restauratie-werkzaamheden aan het orgel te Beilen is geconstateerd, dat de toets F-groot octaaf bleef "kleven".

Ook was in het orgel een licht windgeruis waarneembaar, waarvan wij de oorzaak niet konden opsporen. Niet uitgesloten is, dat het niets anders is dan het ruisen van de wind in de balg. Wel bleek het leer bij een hoekverbinding van de balg enigszins te zijn losgelaten. Het betreft de rechter hoekverbinding (gezien van de achterzijde van het orgel).

Overigens is de restauratie onzes inziens volkomen geslaagd te noemen.

Wij vertrouwen, dat U aan e.e.a. aandacht zult willen schenken en wij verblijven inmiddels,

Hoogachtend,

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

H/ok.

(S.C.de Waard-secretaris)

cc: Hr L.Ernst. ✓