

Disponible y stemme

H.J. Ratering

P. 8 Quot Oct. 21 comb. m 148

Lathenend 19

e - e' (17 pipen) in front met 9d lade

27/2/62

H 8 ekeel hout.

Intonatie

Gamba 8 C - d eekht } Gamba stemmen

Jerline 8 C - B = 98 } de Jerline

4 Pa = Ned. slecht

Pa 0.4 9h 2 samelyk

O. 4 C - D<sup>ta</sup> open hout

H 8 F14 samelyk

Quinstrom 2

Ft. 4 ekeel open hout.

Toon omring dan C - e''' Ped C - d'  
Toonhoogte is te laag

Hierby ontvongh de rapport betreff het oord in de Flew hied te Cassette  
waarin aangegeven de fouten en gebreken die het heeft, en een begroting voor herstel.

Het oord is een instrument zonder enige orgelske en oudheid waarde waarden  
de windlade is van oude datum en heeft zeer waarschijnlijk een paar  
ernstige fouten, nl. bij spraken, in meer of mindere mate verziekt door de  
voorgescheurde concellen. De omvang van de beschade is pas vast te stellen  
bij eekhte demontage van de windlade. De gevolgen van deze fouten zijn  
eekhte in hoofdzaak weggevoert met hulpmiddelen (keren v d onden  
hout v d pijp stakke) zo dat ze oppervlakkig herin met opvallende  
Gereed v d windlade is nu niet aan te raden. Als ik het niet heb, zal  
een hede lucht verwarmings installatie worden geplaatst, wat in  
steekel v d hede hede o l oord, vooral od windlade

Kele is eerst de event. nadere in slecht v d nu verwarming  
e v d hede restaur. od windlade af te wachte en eerst in die nabij  
die later te herstellen.

Event. tijdens de reuk l. a l. liell kom de <sup>gescheurde concellen</sup> ~~schade~~ <sup>schade</sup> ~~schade~~  
van zover bereikbaar, eerst met met hier geïndeld worden.

Het pijpwerk is in minder goede staat, zowel wat de kwaliteit als  
als de intonatie betreft (blonk <sup>en aanspraak</sup> ~~schade~~) betreft.

De hout pijp zijn te veel versleten, wat in even in tonatie ook  
met berouwt. De worm is niet dood, maar op sommige plaatsen  
begint ze weer actief te worden

De metale pijp zijn er behalve uit, maar zullen toch na een  
heren door hersteld mocht worden zoals ontbreken de stem boorden en  
met slecht de stem rolle solderen, by welke vo ingescheurde boorden  
houden v d kleinste pijp en weg nemen v d deuk v d pijp werk.

Verder v d houten pijp losgelaten zijn nade en onvoltoe herstellen en  
van zover no die v e goede intonatie, de worm gale sloppen.

En af de intonatie eekhte by reuk.  
De trine front pijp zijn v d l. slechterig en zullen op nieuw  
gealarmineerd mocht worden.

Het spel met mechanisch maakt het spel nogal wat gevoel de  
he teken en klaren zullen in gevond, die v. het by verheld en hard  
gewone beurlinge vernieuwd moede worden. Verder ongevonden  
een van armpjes voor het bevestigen van koperen verbod, verwen  
den koperen armpjes met gevonden een voor zoover noedig bevel-  
dinge vernieuwen.

De koperen verbodige van afst. en andere droed verbod. zijn  
van zoover na te gaan goed. Als het demont. v. het oerel het be-  
gevelde moede blyft, zal alles vernieuwd moede worden.

De balg en windkanalen zijn in goed staat. Enkele letjes zullen  
gevoeld moede worden.

De windmaet is absoluut ongeschikt voor oerel gebruik. Het  
lawaan zou niet als te demp. zijn, maar niet afdoen de. Het blyft  
hinder. Het resultaat zou niet in overeenstemming zijn met de behoefte

De beste oplossing zal zijn en nu. Ventus oerel windmaet te  
nemen. Deze maet is bijna niet te horen, alleen te zaakt geruis.  
dat niet hinderd.

Floutwurm zit mij of meer door het hele oerel zoals o.a. de  
oerel kast, ten houte pijp. Hier moet met een onte houten middel  
bestreden worden.

De omvang en duur van het restant is mij niet bekend, zo dat ik niet  
wilt of het noedig is het oerel af te breken, en elders op de berg.

Van het verval of breken met noedig is, is het zeer gewond, der  
voorkoming van verbuiging en beschadiging van binnen floutwurm en front-  
pijp en in dingen van halfstof of windlade, wat ernstige ge-  
volgen kan hebben, alle pijp met het oerel te nemen, en op de berg op een  
droge plaats binnende te hebben, die niet te g. onthelpt is van anderen,  
en dan de windt. goed af te hebben. Als dan het oerel dat te  
bure open is, in 2' n geheel wordt afgevoerd met een hield, kan het  
de restauratie met donstoc.

Na de werkt. t. a. d. het zal het oerel schoon gemaakt moede worden

De koste van herstel v. het oerel naar voorinstoc de op gave het ik  
bevoort op f 18 50. - met inbegrip en nu windmaet machine

De werkt. z. o. omvatte de volgende onderdeelen. Ik geef ze in  
het kort nog een keer:

1. Het nemen van de pijp en elders op berg en afdekken van windlade
2. Klaren in voer en pedaal systeem
3. Welkame en andere armen en diverse beurlinge vernieuwen
4. Vernieuwen alle koperen verb. vernieuwen (opgenomen als een reserve post)

- 5 Pypwerk herstelt e intonere
- 6 Front pyp aluminium.
- 7 Houtworm bestrijding
- 8 Het orzel ekeel schoonmaken.

Moete tijdens de werkz. t. nog  
ernstige gebreke o. t. te drie niet  
in dit rapport zijn genoemd a. t.  
licht kom; de zult die extra  
vervalde moete word.

Binnen deze op gave valke de koste voor

- 1 Het afdekke v. t. orzel met e kleed.
- 2 Het aansulte van eventueel ontbreke de deke v. t. lofwerk
- 3 hulp en event. transport middelen van het vervoer van het elden  
op de bergen pypwerk. en dering.

Dee koste voor  
de levering e ploastring van nu. Ventus Windmachine voor  
draarstroom 220/330 v. 0 33 PK. 2800 omw p m. met dubbelw geluid demp  
kast, aan voor kanaal, regelbaar, verbindt stuk. e verend onderstuk  
bedraagt f 610,50 exclusief de elect. naar e aansluiting  
van de motor.

Verder van waarde

Vrij loeis.

Betaling 40% b. d. aanvang van werkz. t.  
30% als het werk ongeveer half klaar is  
30% binnen 14 dagen na daten van de totale afrekening

~~De~~  
Dee prijke in deze offerte genoemd zijn gebaseerd op thans geldende  
prijke van materialen lone e prijke van materialen. Na dien  
in treden de verhoginge zult verrekend moete word.  
Aok het afdekke v. t. orzel m. e kleed neem ik als voorwaarde  
dat kan veel extra werk en nagingheid van home.

Mit te voer don b. v. de uitverder van de kust restauratie

En event. opdracht zou ik graag bij die ontvangen. Ik ha da bij die  
e werkschema op stult in verband met ordere opdracht.

10  
27/2'62