

L. RINKEMA

Orgelmaker

AEweg 10 - WOLDENDORP (Gr.)

Stemmingen

Reparaties

Electr. Windmachines

Harmoniums

Giro No. 480226 889176

MUSEUM V. DRENTHE
INGEKOMEN

7 sep 1964

1988.

No.

WOLDENDORP.

7 sept

1964

Rekening

voor de Restauratie Comm. Ned. Herv. kerk
Gasselte.

1	Schoonmaken van het orgel en pijpwerk } Begroting f 505.- pijpwerk opbergen en alles afdekken }		
	Extra voor verwijdering van kalk op de windlade en in de pijpen o.a. hard geworden specie in verscheiden pijpen - windlade inwendig schoonmaken van kalkstof en -gruis (pijpsokke - slepe - ventiele - conducten op de lade en naar het front uitnemen en alles weer plaatsen.		f 979 80
2	Houtworm bestrijding - plaatsen van een regel-veranderer achter- linker - herstel van kleine gebreken: diechlen van gescheurde cancellen (windlade) en kleine lekjes (balg) - herstel register me- chaniek - bevilten register trekkers (Begroting f 200.-)		252 25
3	Aluminieren van de frontpijpen (Begroting f 310.-)		291 15
4	Spelmechaniek - alle draadverbindingen van de abstracten en welarmen vernieuwd - klavier toetsen ingevoerd - pedaal toetsen bevilten. (Begroting f 785.-)		786 45
5	Pijpen ontdeuken - herstellen - intoneren - stemmen (niet in begrepe herstel houten pijpen - zie II) (Begroting f 510.-)		628 70
6	Levering en plaatsing van een Ventuswindmach (volgens begroting)		720 -
7	Verlenging klavier met 5 toetsen met mechaniek en pijpen (Begroting f 1500.-)		1619 40
	Transporteren		f 5277 75

		Transport	f 52 77 75
8	Voorbereidende werkzaamheden voor plaatsing sexquatter.		34 65
	Herstel van <u>buiten de begroting</u> vallende werkzaamheden, die tijdens de werkzaamheden aan het licht kwamen:		
9	Door verzakking van de frontlijst de grootste frontpijpen opnieuw opgesteld, conductor hersteld, randen om de frontpijpen verhoogd.		143 55
10.	Afwakken en egaliseren van de ventielveren		61 90
11.	Losmaken van vastzittende stoppen v.d. houten pijpen en herstel van losgelaten lijmnaden, en nieuwe door houtworm verteerde pijpvoeten, stoppen en stopgrepen.		180 25
12	Scheefstaande pijpen rechtzetten - pijp roosters vastzetten - pijpen in de roosters met vilt opvullen		97 15
13	<u>a</u> Welraam rechtleggen - <u>b</u> te dunne welassen door dikkere vervangen		103 30
14	Door vocht losgelaten toetsbeleg en zwarte toetsen en klossjes geleide stiftlen opnieuw bevestigd.		25 -
15	Kalkstof en -vlekken uitborstelen uit pedaal raam en -toetsen nieuwe schroeven in toetsveren en toetsen afgesteld - achter regel pedaal raam versterkt (was scheef getrokken)		115 85
16	Nieuwe armen in pedaal koppel - gescheurde welle hersteld - vastgeroeste welassen losgemaakt.		86 70
			f 6126 10
	Datvragen voorschotten 20 Jan f 1000.-		
	10 April. " 1200.-		
	4 Juni " 1000.-	f 3200.-	
	Nerblifkosten voor eigen genief totaal 4 dagen	32.-	3232 -
			f 2894 10
	Overschrijving van dit bedrag op mijn postrekening 889176		1500 -
	binnen 14 dagen stel ik hier op prijs		1394 10
	Die betalingsvoorwaarden - offerte Febr '62.		