

18 no 1956  
aan de kerkvoogden  
van de kerkvoogden

14 april 56

advies verbetering kerk  
Mon. GIEN

5 april 1956

Aan het College van Kerkvoogden en Notabelen  
der Hervormde Gemeente  
van GIEN

Tonportaal te houden als hoofdingang.

Hiemoeten trappen en overloop verwijderd worden en hetoosyn naar de orgelgalery gedicht en de boog herstel worden.

De voldering moet worden nagezien; het trapgat worden gedicht.

Balk te schilderen in oud-rood; planken in boereblauw. Binnenmuren "ruw" bepleisteren: electr. buizen in de muurremingen. Indien mogelijk ook schakelkast en meter in de muur met vlak deurtje in de kleur van de bepleistering.

Eik hoofddeur aan de binnenzijde grauw logen; aan de buitenzijde vlak maken en donkergroen schilderen.

Bezentraal lichtpunt aan het balken-plafond.

Deuren naar de kerk oud-rood.

Bewering oude rode plavuizen.

TOREN Nieuwe laddertoegang via de orgelgalery. Al rommel en nesten verwijderen.

Beestendik terug in de lichtopeningen sponningen inhalen en daar zwaar KOPERgaas in metselen tegen de voegsel.

✓ Het is mogelijk gewenst ook de slagklok luidbaar te maken wanneer zy een tweeklank vormen, opdat zowel met 1 al met 2 klokken kan worden geluid.

✓ Het is fraaier om de wyzerplaat (liever platen en dan 4 tuks) op de hoeken van de toren aan te brengen.

Detegenwoordige zit te klem tussen galmgat en bovenlyt.

Andacht moet worden geschongen aan het scheuren van den van de gele beklamping, die in 1864 aan 3 zyden over de rode toren van 1804 is aangebracht.

He bygeschilderde "Herbouwd in 1864" op de gevelsteen is dan ook niet juist, en moet verdwynen.

De romp van het kerkgebouw uit 1849 is in goede staat. Het hokje tegen de toren aan de zuidzijde moet verdwynen. De gietzyeren goten waren te vervangen door rodkoperen, maar dit is nogal kostbaar.

In beplanting aan de noordzijde is gewenst.

253/2093

Advies verbetering kerk GIETEN 2.

De banken geven het INTERIEUR een rommelig en armelyk aanzien.

Behalve de 2 dubbele 18de-eeuwse EIKEN banken met knopper tegen zuid- en noordmuur alle banken verwyderen.

Eiken knopstoelen van verbeterd model (met teruggelagde rugleuning) aan te kopen (prijs thans ongeveer f.24.- per stuk) .

De vlonders onder de <sup>in</sup>banken te vermaken, zodat een middenpad en zypaden langs de muren open blyven. Hierop komen dan de stoelen.

Op de galery de banken wegsloopen.

De preekstoel staat thans te hoog. De withouten voet ver- vangen door een lagere in antiek model van eiken.

Het ontsierende tussenschot kuip-hemel te verwyderen-

De valse lystjes aan de hemel weg te nemen; de franje aan de kuip afknippen. Het eikenhout van de hemel uit de verf te voorschyn halen.

Tussen eigenlyk kerk en koor weder een bakstenen trede aanbrenge.

De EIKEN avondmaalstafel van de verflaag ontdoen en in de was zetten, evenals de beide 18de-eeuwse banken.

Het deurtje naar de consistoriekamer witschilderen in de kleur van de pleister.

Alle elctrische armaturen verwyderen, evenals de storende buizen en schakelaars.

Reflecterende lampen aan de brengen boven het plafond, waarin dan rondjes gedekt door glas worden gemaakt. Het geheel te bedekken uit een punt.

*De preekstoel  
van  
verandering pleister*

Voor de storende retourleiding onder de vensters van de centrale verwarming moet een oplossing worden gezocht.

Het plafond met kooflyst ware wit te schilderen en aan de bovenzijde af te dekken met rubberroid tegen warmteverlies en stof.

Onder de galery een spiltrapje aan te brengen voor de organist. Hierop <sup>een</sup> ladder voor het bedienen van de toren via een klein te maken kozyntje met zyeren deur.

Wanneer de orgelgalery wordt ingezwenkt komen beide of een van de vensters vry, wat het licht en sierlykheid van het interieur bevordert.

Het OFFERBLOK ontverven en in de was zetten en her- plaatsen in koor of naast de deuren onder de galery.

Vloerbedekking verwyderen en middenpad vervangen door rode of/en blauw plavuizen.

Gaarne wil ik een en ander mondeling toelichten.

De Directeur,

G.C. Helbers