

1085.0.0.V.

1 augustus 1972.

aan het college van kerkvoogden
der Hervormde Gemeente,
p.a. eerwaarde Heer J. Toet,
Dorpstraat 149,
NIEUVEEN.- (Dr)

Eerwaarde Heren,

Naar aanleiding van Uw verzoek gerapporteerd te worden met betrekking tot de toestand, waarin Uw kerkorgel verkeert en advies te ontvangen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, werd vanwege onze commissie een onderzoek ter plaatse ingesteld, waarmede wij U het volgende berichten, hiërdoor mede voldoen de aan artikel 2 van de generale regeling voor de werkwijze van de Orgelcommissie. Het orgel is -blijkens een mededeling op het instrument- gebouwd door de orgelmaker Proper te Kampen.

De dispositie is als volgt:

✓ Prestant	8'
✓ Holpijp	8' (gedeelde sleep)
✓ Octaaf	4'
✓ Woudfluit	4'
✓ Fluit	2'
✓ Ganba	8' (vanaf c ⁰)
- Céleste	8' (discant)

Het belangrijkste euvel, waaraan het orgel laboreert, is de defecte windlade. In dit onderdeel werd zowel door- als bÿspraak geconstateerd, hetgeen wijst op losgelaten verbindingen en scheuren, waardoor wind, bestemd voor het pijpwerk verloren gaat en/of overloopt naar andere cancellen, zodat willekeurige pijpen gaan meespreken.

Het toetsmechaniek maakt bij de bespeling van het orgel een rammelend geluid.

Hier en daar is enige oxydatie te bespeuren bij metalen mechaniekdelen.

Het metalen pijpwerk is ten dele geïntoneerd met gebruikmaking van expressions.

Houten pijpen zijn lek door het scheuren van naden.

Enige houtworm werd in het instrument aangetroffen.

De verbinding van de windmachine met de balg is op dillefantische wijze (met autoband) tot stand gebracht.

Hoewel het orgel op zichzelf geen grote waarde vertegenwoordigt heeft het voor Uw Gemeente een grote gebruikswaarde, waardoor het zeer zeker de moeite waard wordt om het instrument te behouden voor de toekomst. Te dien einde is een restauratie van de windlade onvermijdelijk, terwijl houten pijpen welke lekkage vertonen moeten worden hersteld en de houtworm bestreden moet worden.

Gelet op de reële waarde van het orgel moet de met de restauratie gemoeide som zo beperkt mogelijk worden gehouden, een feit, waarbij Uw college uiteraard is gebaat.

Daartoe adviseren wij een orgelmaker in te schakelen, welke laag calculeert, doch daarnaast werk levert, dat de toets der critiek kan doorstaan.

1005.0.0.V.

-2-

1 augustus 1972.

Wij noemden U reeds de Heer de Graaf te Leusden, een orgelmaker, welke uitstekend werk levert en door het feit, dat hij een éénmansbedrijf heeft, naar verhouding goedkoop werkt.


Zoals met U werd afgesproken zullen wij de Heer de Graaf verzoeken Uw orgel te komen bezien en een offerte voor herstel te maken.

Deze offerte zullen wij voor U beoordelen, waarna wij U verder van advies zullen dienen.

Vertrouwende U voorlopig van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:



H/ch.