

Van: AW Tamminga [awtamminga@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 26 november 2013 22:08
Aan: Mense Ruiters Orgelmakers
Onderwerp: Fwd: Havelte

----- Doorgestuurd bericht -----

Van: AW Tamminga <awtamminga@gmail.com>
Datum: 26 november 2013 22:07
Onderwerp: Havelte
Aan: Stef- Marja Tuinstra <stuinstra@nnoa.nl>

Dag Stef,

De vraagstukken pedaaluitbreiding en het ook lager leggen van de manuaalklavieren zijn op zich geen grote ingrepen maar ze hebben wel met heel veel onderdelen te maken.

En het kost natuurlijk tijd en geld. Maar daar staat tegenover een voortdurend veel groter speelgemak voor de organisten dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden.

Door de manuaal klavieren 40 mm lager te leggen, en het pedaalklavier met dezelfde maat mee te laten zakken, word niet alleen een betere zithouding voor de organist gecreëerd maar word de ruimte voor de muziekboeken met dezelfde maat hoger en het zicht van de organist op zijn papieren vele malen beter.

Dit kan door de vloerbalken niet met de eerst beoogde 80mm te verlagen maar zelfs 120mm.

We hebben bedacht dat de vloerbalk langs de muur daaraan vastgezet kan worden. Vervolgens kan deze worden verdikt en op maat gemaakt voor de juiste hoogte. De andere balk kan ook aan beide zijden worden opgedikt om zijn stevigheid te behouden. De balk onder de orgelkaszijde behoeft alleen een sleuf te worden gefraised voor de pedaalmechaniek. Op deze manier kan de klaviatuur vloer in zijn geheel op één hoogte worden gebracht.

Wat moet er allemaal aan het orgel worden aangepast?

Pedaalklavier: Demontage. Voorregel, achterregel, en klemlat verlengen en voorzien van de benodigde sleuven en kepen. Rustlat vernieuwen. Vijf toetsen met bijpassende veren nieuw maken. Nieuwe delen kleuren. Montage.

Walsbord: Vijf walsen verbouwen, en vijf nieuwe maken inclusief nokken en armen. Alle 22 korte walsarmen verplaatsen. Het walsbord verlengen en verhogen voor de nieuwe walsen. De onderste 22 abstrakten met klosjes nieuw maken in een langere maat. Vijf nieuwe compleet bijmaken inclusief geleider verlenging.

Kas: Het klavierjuk verplaatsen door de zwaluwstaarten 40 mm verder in te kappen. Het juk op nieuw uitlijnen en bevestigen. Het luik links van het pedaalklavier zoveel verkleinen als het pedaal klavier opschuift. Rechts van het pedaalklavier een nieuw vulstuk aanbrengen naar de maat die nodig is. Het knieschot verbreden naar de maat die nodig is. Alle nieuwe kasdelen gronden.

De lessenaar met 40mm verhogen door de zijden aan de onderzijden te verlengen en het achterblad te verbreden. Het nieuwe deel van het achterblad voorzien van een zelfde soort finer laag als de strook aan de onderzijde. De lijstjes aan de voorzijde aanvullen. Ter weerszijden van de klaviatuur lijsten op de kas aanbrengen van eenzelfde maat als aan de bakstukken

De bankzijden zo mogelijk in het bestaande zitblad verplaatsen. Is dit niet mogelijk dan een nieuw blad maken evenals de rustlat. In de hoeken onder het zit blad verstevigingen aanbrengen. De nieuwe delen gronden.

De stoters van het hoofdwerk op maat inkorten. Voor het bovenwerk nieuwe verticale abstrakten maken. Hierbij zo mogelijk de huidige stelklosjes weer toepassen anders ook hiervoor nieuwe maken.

Alle onderdelen op hun nieuwe plek situeren en bevestigen. Alle mechaniek in een juiste stand aanbrengen en inregelen.

De kosten van dit gehele werk zijn 1000,-, reiskosten en aflakken van de nieuw aangebrachte delen.

Het werk zal ongeveer een maand meer tijd in beslag nemen dan nu gepland. Dat is niet anders. Wat is een maand ook gerekend naar de tijd die wij, naar wij hopen, nog van al dit moois kunnen genieten.

Ik hoop dat deze gegevens voldoende zijn om in jouw verhaal te kunnen figureren.

H. groet, Dolf.