

0149-061-01  
teggj-01-04

LAMBERT ERNÉ

P. Potterstraat 5 bis

Tel. 11604

UTRECHT, 1 November 1966

ERS

Aan de orgelmakers Fientrop Zaandam  
Mense Ruiters Groningen

betr.: Beilen

Mijne Heren,  
Daartoe gemachtigd door het College van Kerckvoogden van de Ned. Herv. Kerk  
te Beilen verzoeke ik U mij omgand prijsopgave te doen toekomen voor  
a) herstel bestaande orgel  
b) nieuwbouw éénklaviers mechanisch orgel.

a) Herstel bestaande orgel

Het huidige instrument is gebouwd door P. van Geckelen te Groningen omstreeks  
1820 en bezit 1 klavier met een aangehangen pedaal.

- de dispositie is: Prestant 8 voet
- Prestant 16 voet vanaf klein c
- Viola di Gamba 8 voet
- Holpijp 8 voet
- Hochthoorn 4 voet
- Octaaf 4 voet
- quint 3 voet
- Octaaf 2 voet
- Mixtuur 3/4 sterk diskant en bas.
- Bourdon 16 voet en Trompet 8 voet gedeeld in bas en diskant.

de omvang van de klavieren is: mannaal C-g 3, Pedaal C-df.  
 de stemming is thans normaal, doch was vroeger kamerton. Pijpwerk is  
 afgesneden en deels van expressions voorzien (resp. gedekten en open lab)  
 de windladen hebben door- en bijpraak.  
 het pijpwerk is op verschillende plaatsen aan de boveneinden beschadigd.  
 meerdere pijpvoeten dreigen te versuikeren door oxyde.  
 mechanieken zijn uitgesleten en zijn niet ramsoelvrij.  
 windvoorziening bestit 1 magazijn en tweescheepbalgen de laatste aan de  
 ois zijde.  
 houtworm is in meerdere houten delen aanwezig evenals in de sierstukken  
 ter weerszijden van de orgelkas  
 de mannaal toestelen hebben hier en daar stukjes toetsbeleg verloren.

Uw offerte zal, behalve een prijsopgave voor herstel van de normale slijtage  
 verschijnselen van windladen, mechanieken, pijpwerk, etc. balgen e.d. een  
 afzonderlijke post dienen te bevatten voor verlenging van het pijpwerk  
 tot de oude kamerton, terwijl bij ev. restauratie van dit orgel eezet  
 zal kunnen worden vastgesteld, welke hoogte exzet aan de oude kamerton  
 moet worden toegekend.

betr. Beilen

Vervolgblad nr 1

**b. Nieuwbouw.**

Bij nieuwbouw ligt het in de bedoeling de orgelkas te handhaven. Evenwel zal, ter verkrijging van een behoorlijke speelmechaniek en ideaal toucher een nieuw klavier voor manueel en pedaal dienen te worden bijgeleverd.

Nede in verband met het vorenstaande verzoek ik U mij opgave van kosten te willen verstrekken voor de volgende dispositie:

Frontant 8 voet, waarbij bestaande frontpijpen kunnen worden gebruikt, ev. na verschniving terwille van een goede mensuur.

Roerfluit 8 voet

Octaaf 4 voet

Spiterfluit 4 voet

Octaaf 2 voet

Mixtuur 4-6sterk

Bourdon 16 voet in de omvang van het pedaalklavier te transmittieren. uit het werk.

De registers Bourdon 16 voet, Mixtuur moeten worden gehalveerd

De omvang van het manueel van C-F3, of als het werkschaam van de orgelmaker daarop is ingesteld tot g3. Het Pedaal van C-F1

Een afzonderlijke pedaal koppeling aan het manueel moet worden bijgeleverd. De windmachine is aanwezig en van vrij jong datum, deze kan dus worden gebruikt, hetgeen in de prijs uiteraard tot uitdrukking moet worden gebracht.

Wat de plaatsbepaling in de bestaande orgelkas betreft, zal nader overleg ev. t. z. t. moeten plaats vinden, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met het eenvoudig omsluiten van het nieuwe werk in deze voor het vorenstaande te grote kas. Een en ander laat zich echter niet anders regelen, nede om architectonische en financiële reden. De klavieren zullen terzijde op de huidige plaats, in de plaats van de thans aanwezige iden moeten worden aangebracht.

Geerne opgave van levertijden en verdere conditiën ogaand aan mijn adres.

Bij voorbaat dank voor Uw bereidwilligheid, verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting

Lambert S.