



## ORGELCOMMISSIE DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

1622.0.0.V.

's-GRAVENHAGE, 8 augustus 1969.  
LAAN COPEs VAN CATTENBURCH 69  
TELEFOON 070/65-89-60- 117542.

aan het college van kerkvoogden  
der Hervormde Gemeente,  
p.a.eerwaarde Heer H.Nijland,  
Laan 1940-'45 no. 15,  
W a r n s v e l d . -

Eerwaarde Heren,

Hiermede hebben wij het genoegen U een voorlopig advies uit te brengen, als bedoeld in artikel 2 van de generale regeling voor de werkwijze van de orgelcommissie.

Het orgel, in 1914 gebouwd volgens het pneumatische systeem, door de firma Standaard te Rotterdam, heeft de volgende dispositie:

<u>Manuaal I:</u>		<u>Manuaal II:</u>		<u>Pedaal:</u>
Bourdon	16'	Holpijp	8'	Subbas 16' (transmissie)
Prestant	8'	Open fluit	4'	
Roerfluit	8'	Voix céleste	8'	Omvang manualen: C-g $\bar{3}$
Viola di gamba	8'	?		Omvang pedaal: C-f'
Octaaf	4'	Tremulant		
Quint	3'			Pedaalkoppel
Woudfluit	2'			Manuaalkoppel
Mixtuur	4 sterk			
Trompet	8'			

In het orgel is veel lekkage. De windlade is geplakt, hetgeen duidt op losgelaten verbindingen.

Het pijpwerk is geïntoneerd -zoals gebruikelijk in de bouwtijd van het instrument- met gebruikmaking van kernsteken en expressies (overlengten).

Het frontpijpwerk is vlekkerig. In de kas bevindt zich houtworm.

Het instrument bevindt zich in een slechte staat en is een reparatie in genen dele meer waard.

E.e.a. is een bevestiging van hetgeen U reeds bekend was, zodat wij voor het vervolg van dit schrijven ingaan op Uw brief van 19 mei 1969.

Wij zijn met U van mening, dat het zeer te waarderen valt, dat de Heer B.Koch Uw huidige instrument weer provisorisch speelbaar heeft gemaakt, daar dit U de huur (en ook het gebruik) van een electronicum bespaart.

Wij begrijpen, dat U deze orgelmaker niet wilt passeren nu een nieuw instrument moet worden gebouwd.

Zoals echter ook reeds tijdens het gesprek, dat de gecommitteerde voor orgelzaken de Heer W.Hülsmann, met enkelen Uwer mocht hebben, naar voren is gekomen, willen wij U er met nadruk op wijzen, dat onze commissie geen instrumenten, bekend zijn van de hand van de Heer Koch, welke een opdracht aan hem zouden wettigen.

Het lijkt ons de voorkeur te hebben, dat U zelf dit oordeel verifieert door oriëntering ontrent het werk van de Nederlandse orgelbouw en vergelijkingen van het werk van diverse orgelmakers, waarin dan ook werk van de Heer Koch kan worden betrokken.